



# 3 BÄSTA SÄTTEN

## FÖRBÄTTRA S3-RESULTATET OCH KONSTANSEN

### KONSTANS

### REGLER

### OMVÅRDNAD

#### HÅLLNING



DEN SKANNADE BÖR:

- SITTA BEKVÄMT
- INTE HOPSJUNKEN
- INTE STRÄCKA SIG UT
- SITTA STILL UNDER SKANNINGEN

#### SKANNA



FÖR BÄSTA RESULTAT:

SKANNA I RUMSTEMPERATUR (15° - 27° C).

INNAN SKANNING, KÖR MED LOCK PÅ NÅGRA GÅNGER. FÖR ATT MINSKA LJUDNIVÅERNA.

#### BEHANDLING



HANTERA SKANNERN VARSAMT.

SÄTT ALLTID NED SKANNERN FÖRSIKTIGT, KASTA ELLER TAPPA DEN INTE, INTE ENS NÄR DEN FÖRVARAS VADDERAT.

#### POSITION



DEN SKANNADE BÖR:

- SKANNAS MELLAN HJÄRT- OCH HUVUD-LINJEN.
- SKANNA SAMMA OM-RÅDE I HANDEN VARJE GÅNG
- GREPPA TAG OM SKANNERN

#### MILJÖBYTE



GE TID ÅT APPARATEN ATT ACKLIMATISERA SIG TILL RUMSTEMPERATUR OM DU FLYTTAT DEN FRÅN VARM ELLER KALL MILJÖ.

#### TRANS-PORTERING



SKANNERN ÄR ETT KÄNSLIGT INSTRUMENT.

NÄR DU FRAKTAR APPARATEN, SE TILL ATT SKYDDA DEN SÅ MYCKET SOM MÖJLIGT.

#### TRYCK



DEN SKANNADE BÖR:

- HÅLLA HANDEN MOT KONEN
- INTE TRYCKA FÖR HÅRT
- HÅLLA SAMMA TRYCK VARJE GÅNG

#### FÖRVARING



UNDVIK EXTREMT KALLA ELLER VARMA TEMPERATURER.

FÖRVARA I TEMPERATUR MELLAN 5° - 43° C.

#### UNDER RESA



TA ALLTID SKANNERN SOM HANDBAGAGE NÄR DU FLYGER.

INCHECKAD KAN DEN UTSÄTTAS FÖR SKADA.