



Förlust- och skadeavgift, endast för S3 Scanner (Europa)

Denna avgift täcker förlust eller reparation för hela skannerutrustningen. Vid händelse av förlust eller skada behöver leasingtagaren endast betala maximalt 4456 SEK och inte kostnaden för hela utrustningen.

PRIS EXKL. MOMS: 4456 SEK



*Avgift för S3-skanner (**Europa**):*

Denna avgift gäller när leasingtagaren inte längre kan nyttja Friskrivningsklausulen för förlust/skada och skannern är borta eller skadad. I det här fallet måste leasingtagaren betala full kostnad för skannern. Detta gäller även när leasingtagaren återlämnar utrustningen och skannern saknas eller är trasig.

PRIS EXKL. MOMS: 17520 SEK

S3
PHARMANEX BIOPHOTONIC SCANNER



Avgift för strömförsörjningsenhet till S3 (Europa):

Denna avgift utgår när endast strömförsörjningsenheten är borta eller skadad. I det här fallet måste leasingtagaren betala full kostnad för strömförsörjningsenheten. Detta gäller även när leasingtagaren återlämnar utrustningen och strömförsörjningsenheten saknas eller är trasig.


PRIS EXKL. MOMS: 71.2 SEK



Avgift för mörkt lock till S3 (Europa):

Denna avgift utgår när endast det mörka locket är borta eller skadat. I det här fallet måste leasingtagaren betala full kostnad för det mörka locket. Detta gäller även när leasingtagaren återlämnar utrustningen och det mörka locket saknas eller är trasigt.

PRIS EXKL. MOMS: 26.4 SEK



Reparation/byte av S3:s bildskärm (Europa):

Denna avgift utgår när bildskärmen till skannern är skadad eller trasig. I det här fallet måste leasingtagaren betala full kostnad för skannerns bildskärm. Detta gäller även när leasingtagaren återlämnar utrustningen och skannerns bildskärm är trasig.

PRIS EXKL. MOMS: 2368 SEK



Reparation/byte av S3:s bildskärm (Europa):

Denna avgift utgår när skannerns övre del, det så kallade höljet, är skadat eller trasigt. I det här fallet måste leasingtagaren betala full kostnad för skannerns hölje. Detta gäller även när leasingtagaren återlämnar utrustningen och skannerns hölje är trasigt eller skadat.

PRIS EXKL. MOMS: 473.6 SEK



Reparation/byte av basyta (Europa):

Denna avgift utgår när skannerns underdel är skadad eller trasig. I det här fallet måste leasingtagaren betala full kostnad för skannerns underdel. Detta gäller även när leasingtagaren återlämnar utrustningen och skannerns underdel är trasig eller skadad.

PRIS EXKL. MOMS: 189.6 SEK



Reparation/byte av batteri (Europa):

Denna avgift utgår när skannerns batteri behöver bytas ut eller är trasigt. I det här fallet måste leasingtagaren betala full kostnad för batteriet. Detta gäller även när leasingtagaren återlämnar utrustningen och skannerns batteri är trasigt eller borta.

PRIS EXKL. MOMS: 426.4 SEK



Serviceavgift (Europa):

Denna avgift utgår när någon av skannerns delar är skadad eller borta och skannern måste repareras av Budapest Service Centre.

PRIS EXKL. MOMS: 473.6 SEK

